



General

Constructor : Astondoa

Año : 1999

Eslora : 21,84

Calado minimo : 1,20

Casco : Monocasco

Región : Espana Costa Blanca

Detalles del amarre :

Bandera : Spain

Subtipo :

Arquitecto :

Material : Fibra

Manga : 5,45

Quilla : Quillado

Balsa Salvavidas : Si

Amarre : Si

Leasing en curso : No

Motores

Modelo : V12

Montaje : In Board (IB)

Potencia (CV) : 1200

Horas : 1872

Capacidad de combustible : 5400

Marca/Fabricante : MAN

Combustible : Diesel

Número : 2

Comentarios del Dueno : Motores completamente reconstruidos en febrero de 2016 cuando tenían 1400 horas. Cambio de camisas de pistón y aros. Uso medio de 70 horas al año desde esta reparación.

Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 1
Inodoro : Electrica
Timonera : Si

Cabina Doble : 4
Cuarto de baño : 4
Litera : 8
Flybridge : Si

Electrónica

Detalles del radar :
Detalles del piloto :
Detalles de la sonda :
Detalles GPS :
Detalles Plotter :
Convertidor 12/220 : Si
Detalles de la potabilizadora :

Radar : Si
Piloto auto : Si
Sonda : Si
GPS : Si
Plotter : Si
VHF : Si
Potabilizadora : No

Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : Si
Plataforma de baño : Si
Toldo de invierno : No
Capota antirociones : No
Bañera : Si
Detalles de las velas :

Pasarela : Si
Pescantes : No
Molinete eléctrico : Si
Bimini : Si
Cubierta de teca : Si
Spinnaker : No

Equipamiento principal

Helice de popa : Si
Detalles generador y helice de proa : Köhler 16kw + 9kw

Detalles cargador y AA :
Agua Negras : Si
Embarcación auxiliar : Si
Detalles ambarcación auxiliar :

Helice de proa : Si
Generador : Si
Aire Acondicionado : Si
Agua caliente : Si
Flaps : Si
Motor Auxiliar : Si

Electrodomésticos

Congelador : Si

Micro-ondas : Si

Cocina eléctrica : Si

Detalles calefacción :

Lava-vajillas : Si

TV : Si

Hielo : Si

Horno : Si

Cocina de gas : No

Calefacción : Si

Lavadora : Si

Antena TV : No

TV por satélite : No

Comentarios del Dueno

Muy bien mantenido por profesionales. 472 horas desde la reparación del motor. Refit interior completo en 2019. Pintura de punzón completa y pulido de deadwork en septiembre de 2022, antifouling y cambio de ánodos. Excelente unidad en nuevas condiciones.

Limitación de responsabilidad : XBOAT presenta los datos de la embarcación tal y como nos los ha facilitado el propietario. Los propietarios pueden cometer errores o realizar cambios sin notificárnoslo.

Esta información no es contractual y no compromete en modo alguno a XBOAT. No puede ser impugnada por un visitante o un comprador.























































