



## General

Constructor : Beneteau

Año : 2004

Eslora : 7,15

Calado minimo : 0,45

Casco : Monocasco

Región :

Detalles del amarre :

Bandera : France

Subtipo :

Arquitecto :

Material : Fibra

Manga : 2,54

Quilla : Quilla corta

Balsa Salvavidas : No

Amarre : No

Leasing en curso : No

## Motores

Modelo : 4,3GLSX

Montaje : In Board (IB)

Potencia (CV) : 205

Horas : 200

Capacidad de combustible : 200

Marca/Fabricante : Volvo penta

Combustible : Esencia

Número : 1

Comentarios :

Transmisión : Saildrive

## Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0  
Inodoro : Marino  
Timonera : No

Cabina Doble : 2  
Cuarto de baño : 1  
Litera : 4  
Flybridge : No

---

## Electrónica

Detalles del radar :  
Detalles del piloto :  
Detalles de la sonda :  
Detalles GPS :  
Detalles Plotter :  
Convertidor 12/220 : No  
Detalles de la potabilizadora :

Radar : No  
Piloto auto : No  
Sonda : Si  
GPS : Si  
Plotter : Si  
VHF : No  
Potabilizadora : No

---

## Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No  
Plataforma de baño : Si  
Toldo de invierno : Si  
Capota antirociones : No  
Bañera : No  
Detalles de las velas :

Pasarela : No  
Pescantes : No  
Molinete eléctrico : No  
Bimini : Si  
Cubierta de teca : No  
Spinnaker : No

---

## Equipamiento principal

Helice de popa : No  
Detalles generador y helice de proa :  
Detalles cargador y AA :  
Agua Negras : No  
Embarcación auxiliar : No  
Detalles ambarcación auxiliar :

Helice de proa : No  
Generador : No  
Aire Acondicionado : No  
Agua caliente : No  
Flaps : Si  
Motor Auxiliar : No

## Electrodomésticos

Congelador : No

Micro-ondas : No

Cocina eléctrica : No

Detalles calefacción :

Lava-vajillas : No

TV : No

Hielo : No

Horno : No

Cocina de gas : Si

Calefacción : No

Lavadora : No

Antena TV : No

TV por satélite : No

---

## Divers

Comentarios : Este Flyer 701 construido por BENETEAU está diseñado para cruceros costeros.

Tiene muchas ventajas, en particular sus 4 camas y su cocina.

Vendido con su remolque, no requiere espacio en puerto, lo que en realidad es un plus.

Los propietarios, muy ocupados profesionalmente, lo utilizan muy poco, lo que explica las pocas horas de motor.

200 horas para un Volvo que tiene fama de robusto.

Esta embarcación es funcional, fácil de maniobrar y transportar.

Este volante 701 siempre ha sido mantenido por los propietarios. Está inmediatamente listo para navegar.

# Médias



